

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43(2)(3) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

पत्रांक-11

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, जगदीशपुर।

सेवा में,

जॉ पॉल हर्ड स्कूल

धनुषरा, आरा

विषय:-

अग्नि अंकेक्षण कर अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में।

दिनांक 07/01/2022

निदेशानुसार आपके संस्थान का अग्नि अंकेक्षण का चेक बिन्दु अधोलिखित है।

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन:- जॉ पॉल हर्ड स्कूल, धनुषरा, आरा
2. भवन का निर्माण वर्ष:- 1998 ई०
3. अनापति प्रमाण पत्र (औपबधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):- नष्ट
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- नष्ट
5. भवन अधिभोग का प्रकार:- स्कूल
6. उपकब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार:- निजी
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई(मीटर में):- 09 मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई:- 12 फिट
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):- 40 मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र(वर्ग मीटर में):- 1208.9 वर्ग मीटर
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या:- 03
12. तलघर की संख्या:- नष्ट
13. स्टील/भूतल की संख्या:- नष्ट
14. ब्लॉक की संख्या:- एक (01)
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- 400 टन/मि
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):- 400 टन/मि
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- 12 फिट
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? हाँ
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है? नष्ट
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेटबैक की चौड़ाई:- 05 फिट
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- दो तरफ से उतर एवं चढ़ाई
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है? - हाँ
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या):- हाँ (30) वाहन
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी):- 05 फिट
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- 02 द्वार
26. निकासी द्वार की संख्या:- 02 द्वार
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- प्रवेश द्वार खुला, निकास द्वार फ्रेम 3फुट से उँचाई 12 फिट
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई) 02, 4 फिट, 04 इंच
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई) 01, 4 फिट, 04 इंच

30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):- 500मीटर, 100फीट
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप):- 01 स्टेप
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं
37. बंद उध्वाधर खुला स्थान:- नहीं
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं):- हाँ रास्ता बाधित नहीं है
39. क्षैतिज निकास की स्थिति:- हाँ
40. निकास हेतु शैशानीकरण निकासी संकेत:- हाँ
41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि:- हाँ, 09 मीटर
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात:- नहीं
43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन:- नहीं
44. धुआँ निकासी व्यवस्था:- हाँ
45. विद्युत अधिष्ठापन:- हाँ
46. सब-स्टेशन / ट्रांसफॉर्मर:- हाँ
47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत:- सॉलर जेनरेटर, 02 (हाँ)
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम:- 04 (सिस्टम है)
49. आसमानी विजली से संरक्षण के प्रावधान:- हाँ
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन(NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार):- हाँ
51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम्र संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल):- नहीं
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- नहीं
53. नली रील:- नहीं
54. वेट राईजर्स:- हाँ
55. सूखी राईजर्स:- नहीं
56. डाउन कमर:- नहीं
57. यार्ड हाइड्रेंट:- हाँ
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):- नहीं
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):- 1000 लीटर का
60. पम्पों की विवरणी-इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पंप (संख्या/क्षमता-प्रति मिनट):- नहीं
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैंक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं०/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि):- ABC-0645-14, 202-42-04, फायर वैक-0
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष:- नहीं
63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर(भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित):- हाँ
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी:- नहीं

3. अन्य विन्दु-प्रपत्र-ग/घ के आधार पर शामिल किया जा सकता है। - ६
 जांच पदाधिकारी का मतव्य:- उक्त दिनांक ०७/०१/२०२२ को इस स्कूल को भ्रष्ट द्वारा ऑडिट किया गया। उक्त
 प्रपत्र में पाया गया की इसके स्कूल में हाईडेंट की पहचान संक्रिय पाया गया। अग्नि शामल में भी ABC-6
 14 अदक संक्रिय एवं CO2-45 संक्रिय पाया गया। एवं फायर एक्जैट 08 अदक संक्रिय पाया गया।
 स्कूल में स्मोक डिटेक्टर सिस्टम लगाया जा अनिवार्य है उक्त बगल स्कूल परिसर के हाईडेंट के स
 मुन्ना रखना सुनिश्चित करे। हाईडेंट के पास जोड़ी पत्र लगाया अनिवार्य है ताकि फ्रिज न
 दुर्घटना क्षेत्र पर पानी का सही प्रेशर मिल सके। एवं अग्नि शामल विभाग को पानी लेने हे
 नीचे जल के पास स्कूल हाईडेंट लगाया सुनिश्चित करे ताकि अग्नि शामल विभाग कोई भी
 आपदा स्थिति में पानी उपलब्ध जाड़ी में ले सके। ये सभी कार्य 15 दिनों के अन्दर करके हे
 सुनिश्चित करे।

दुरभाष नं०-06181 280101

विश्वासभाजन,

Arif
 07/01/2022

अग्निशामल पदाधिकारी

जगदीशपुर (भोजपुर)

अग्निशामल पदाधिकारी,

जगदीशपुर

पत्रांक.....11.....दिनांक.....07/01/2022

कार्यालय अग्निशामल पदाधिकारी, जगदीशपुर।

प्रतिलिपि:- 01 निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी बिहार, पटना को सूचनार्थ।
 02 जिला अग्निशमन पदाधिकारी भोजपुर, आरा को सादर सूचनार्थ।

अग्निशामल पदाधिकारी,

जगदीशपुर।

Arif
 07/01/2022

अग्निशामल पदाधिकारी
 जगदीशपुर (भोजपुर)

Self Attestation

Principal
 05/04/2022

Principal

Jean Paul's High School
 Ramna Road, Ara-802301